

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Mesuradors de temperatura

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar sovint el sensor i la carcassa del mesurador amb un drap suau humitejat en alcohol isopropílic (si el fabricant ho permet), evitant l'ús de productes abrasius que puguin danyar l'equip.

Verificar amb regularitat el nivell de bateria i reemplaçar-la quan sigui necessari, per a evitar lectures inexactes o apagades imprevistes durant l'ús. En el cas de no disposar de bateria, comprovar que l'estat del cablejat sigui el correcte.

Revisar que la carcassa, la pantalla, els botons i les connexions es trobin en bon estat, sense fissures, humitat ni indicis de corrosió.

Comparar ocasionalment els mesuraments amb un termòmetre de referència de confiança per a verificar la seva coherència. Si es detecten desviacions, es recomana procedir amb el calibratge de l'equip.

Guardar el mesurador en un lloc sec, net i a temperatura controlada, evitant cops, exposició prolongada a humitat o calor extrema que puguin afectar la seva precisió.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.