

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Mesurador d'humitat

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar el sensor amb un drap suau i sec o lleugerament humitejat amb alcohol isopropílic si el fabricant ho permet. Evitar productes agressius i no el submergir-ho mai en líquids.

Calibrar segons les instruccions del fabricant. Usar solucions salines estàndard o una cambra de calibratge per a comprovar la seva precisió. La freqüència depèn de l'ús, es recomana almenys una vegada cada 3 a 6 mesos.

Evitar ambients extrems (temperatures altes, humitat excessiva o vapors químics corrosius).

Revisar l'estat de la bateria. Canvia-la regularment i retira-la si l'equip no s'usarà durant un temps prolongat per a evitar vessaments.

Emmagatzemar correctament l'equip, evitant cops o caigudes.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.