

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de **Diluidor gravimètric**

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Verificar periòdicament les cèl·lules de càrrega, usant masses calibrades traçables
*ENAC per a comprovar que el mesurament és exacte dins dels marges establerts pel fabricant.

Inspeccionar el sistema hidràulic, desmuntant i netejant l'equip amb aigua destil·lada o solució neutra les canonades, vàlvules i connectors dels líquids (aigua, diluents, etc.).

Revisar els dosificadors i electrovàlvules, verificant l'accionament i estanquitat i controlant possibles fugides o temps de resposta anòmals.

Desinfectar i netejar safates, suports i àrees de treball amb productes compatibles i no abrasius, evitant residus que interfereixin en la pesada.

Consultar al fabricant sobre actualitzacions disponibles **i comprovar que el programari de calibratge segueix els protocols correctes.**

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.