



Com pot el personal tècnic de laboratorio allargar la vida mitjana d'un Indicadors de color

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netegeu l'òptica amb regularitat, utilitzant draps sense pelusa i IPA (isopropanol).

Comproveu amb patrons de referència, rendiment de l'equip. Si els valors difereixen, es recomana recalibrar segons les instruccions del fabricant (indicat al manual d'usuari).

Comproveu que l'entorn on es troba l'equip és estable, amb Ta constant (20-25°C), humitat atenuada i sense exposició directa a la llum solar o partícules de pols.

Mantingueu el vostre ordinador i programari de PC actualitzats. Es recomana desar còpies de la configuració i els resultats per evitar la pèrdua de dades abans de possibles errors o actualitzacions.

Programar una revisió tècnica anual, amb un servei tècnic especialitzat.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.