


Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de un Medidores de color

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

- | **Limpiar la óptica de una manera regular**, usando paños sin pelusa e IPA (isopropanol).
- | **Verificar con patrones de referencia** el rendimiento del equipo. En caso de que los valores difieran, se recomienda recalibrar con las indicaciones del fabricante (indicadas en el manual de uso).
- | **Controlar que el entorno en el que se encuentra el equipo sea estable**, con temperatura constante (20-25°C), humedad atenuada y sin exposición directa a la luz solar o partículas de polvo.
- | **Mantener el software del equipo y del PC actualizados**. Se recomienda guardar copias de las configuraciones y resultados para evitar pérdida de datos antes posibles fallos o actualizaciones.
- | **Programar una revisión técnica anual**, con un servicio técnico especializado.

Recomendamos seguir
siempre las instrucciones del
fabricante.

Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.