

Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de un Luxómetros

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:



Mantener periódicamente la limpieza del fotodiodo (sensor de luz), usando paños suaves y secos y en casos excepcionales humedecidos ligeramente con agua destilada.



Calibración al menos una vez al año, frente a un patrón trazable o en un laboratorio acreditado.



Revisar las conexiones y baterías, reemplazando éstas últimas cuando el equipo indique baterías bajas.



Controlar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, evitando una exposición a humedad elevada, calor o luz solar directa durante largos períodos.



Almacenar adecuadamente, usando su estuche protector lejos de polvo y/o campos electromagnéticos.

Recomendamos seguir
siempre las instrucciones del
fabricante.

Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.